



polystar

M-RPA SÉRIE

SOUDEUSES DE TABLE ÉLECTROMAGNÉTIQUES POUR EMBALLAGES DE STÉRILISATION



AVEC DISPOSITIF DE COUPE, TABLETTE DÉTACHABLE ET DÉROULEUR



AVEC DISPOSITIF DE COUPE



PANNEAU DE COMMANDE

RISCHE + HERFURTH GMBH
Maschinen- und Apparatebau
Kedenburgstraße 53-59
22041 Hamburg

Tel.: +49 40 65 69 03-0
Fax: +49 40 65 61 890
www.polystar.fr
e-mail: info@polystar-hamburg.de

APPLICATIONS

Les soudeuses électromagnétiques de table **polystar**® 418 M-RPA et 618 M-RPA sont spécialement conçues pour la réalisation de soudures hermétiques d'emballages à stérilisation: bobines ou sachets composés de papier et de plastique. Elles fonctionnent selon le principe de l'impulsion thermique double et le cordon de soudure de 8 mm assurent une qualité de soudage, exigée pour la stérilisation.

Ces soudeuses sont utilisées dans les centrales de stérilisation et également dans le cas de stérilisations occasionnelles.

AVANTAGES PARTICULIERS

- Entrées des paramètres sur clavier à effleurement
- Sélection précise de la température
- Réglage à la seconde près des temps de soudage et de refroidissement
- Compteur de pièces intégré
- Fonction erreur visualisation des sources d'erreur
- Réglage automatique de la chaleur résiduelle
- soudure de 8 mm de large pour une protection optimale

UTILISATION

Tous les appareils travaillent sans préchauffage et sont toujours immédiatement opérationnels. L'emploi est très simple.

Il suffit de mettre l'emballage de stérilisation entre les barres de soudage et d'activer l'interrupteur à pédale. La nouvelle électronique **polystar**® assure également une surveillance des processus de soudage et une qualité permanente des soudures de la première à la dernière.

EQUIPEMENT SPÉCIAL

Les soudeuses **polystar**® 418 M-RPA et 618 M-RPA sont, en plus, équipées d'un dispositif de coupe afin de pouvoir fabriquer des sachets aux dimensions désirées à partir de matériaux en bobines. Complétez la soudeuse de table **polystar**® avec une tablette détachable, un dérouleur ou un magasin.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES – polystar®

	418 M-RPA	618 M-RPA
Longueur de soudure, max.	400 mm	600 mm
Largeur du cordon de soudure	8 mm	8 mm
Largeur de passage	330 mm	525 mm
Ouverture des barres	15 mm	15 mm
Intensité électronique	4,5 A	7,9 A
Consommation électrique	1,0 kWh	1,8 kWh
Dimensions en	560 x 310 x 160 mm	765 x 310 x 160 mm
Poids	22,0 kg	24,9kg
Alimentation	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz

Tous les appareils sont livrés avec un câble d'alimentation de 3 m. Dimensions poids approximatifs.
Sous réserves de modifications techniques !